



---


REFORMA EDIFICIO PARA RESTAURANTE

V I S T A S 3 D





LOUNGE BAR




LOUNGE BAR

LOUNGE BAR



ASEO



REFORMA EDIFICIO PARA RESTAURANTE

Alumna: Alba Chouza Barcala  
Director: Ángel José Fernández Álvarez  
Co-Director: Carlos Mantiñán Campos

Dep. Tecnología y Ciencia de la Representación Gráfica  
Escuela Universitaria Arquitectura Técnica  
Universidad de la Coruña

COCINA - ZONA COCCIÓN Y LAVADO



COCINA - ZONA DE COCCIÓN Y LAVADO



COCINA - ZONA PREPARACIÓN Y REFRIGERACIÓN



COCINA - ZONA PREPARACIÓN Y REFRIGERACIÓN



## REFORMA EDIFICIO PARA RESTAURANTE

Alumna: Alba Chouza Barcala  
Director: Ángel José Fernández Álvarez  
Co-Director: Carlos Mantiñán Campos

Dep. Tecnología y Ciencia de la Representación Gráfica  
Escuela Universitaria Arquitectura Técnica  
Universidad de la Coruña

VISTAS 3D 3D04

Estado Reformado  
Planta Tercera

ZONA PERSONAL



ZONA PERSONAL Y BODEGA



ZONA PERSONAL Y BODEGA



VESTUARIO

