

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE LAS VIVIENDAS ANEXAS AL FARO DE CABO VILÁN

LG/ CANCELA, MUNICIPIO DE CAMARIÑAS, PROVINCIA DE A CORUÑA

II. PLANOS



PROYECTISTA: Alejandro Dios Canosa

TUTORES: Prof. Patricia Alonso Alonso
Prof. Francisco Javier López Rivadulla

FECHA: Noviembre 2015

ÍNDICE

ESTADO ACTUAL

EA.01 Situación y emplazamiento
EA.02 Situación en el entorno
EA.03 Calificación Urbanística
EA.04 Levantamiento fotográfico entorno
EA.05 Planta baja levantamiento fotográfico
EA.06 Planta baja levantamiento fotográfico
EA.07 Planta primera levantamiento fotográfico
EA.08 Planta primera levantamiento fotográfico
EA.09 Planta primera levantamiento fotográfico
EA.10 Levantamiento fotográfico planta cubierta
EA.11 Planta baja superficies
EA.12 Planta primera superficies
EA.13 Planta cubierta superficies y acabados
EA.14 Planta baja acabados
EA.15 Planta primera acabados
EA.16 Planta baja cotas
EA.17 Planta primera cotas
EA.18 Planta cubierta cotas
EA.19 Alzados A y B
EA.20 Alzados C y D
EA.21 Alzados A y B cotas
EA.22 Alzados C y D cotas
EA.23 Sección AA' y sección BB'
EA.24 Sección AA' y sección BB' cotas
EA.25 Sección constructiva
EA.26 Estructura techo planta baja
EA.27 Estructura techo planta primera
EA.28 Estructura cubierta

ESTADO REFORMADO

ER.29 Planta baja superficies
ER.30 Planta primera superficies
ER.31 Planta cubierta superficies y acabados
ER.32 Planta baja acabados
ER.33 Planta primera acabados
ER.34 Planta baja cotas
ER.35 Planta primera cotas
ER.36 Planta cubierta cotas
ER.37 Alzados A y B
ER.38 Alzados C y D
ER.39 Alzados A y B cotas
ER.40 Alzados C y D cotas
ER.41 Sección AA' y sección BB'
ER.42 Sección CC' y sección DD'
ER.43 Sección EE'

ESTADO REFORMADO

ER.44 Sección AA' y sección BB' cotas
ER.45 Sección CC' y sección DD' cotas
ER.46 Sección EE' cotas
ER.47 Sección constructiva
ER.48 Estructura techo planta baja
ER.49 Estructura techo planta primera
ER.50 Memoria carpintería. Puertas existentes PB
ER.51 Memoria carpintería. Puertas existentes P1
ER.52 Memoria carpintería. Ventanas existentes PB
ER.53 Memoria carpintería. Ventanas existentes P1
ER.54 Memoria Carpintería. Puertas Nuevas PB
ER.55 Memoria Carpintería. Puertas Nuevas PB
ER.56 Memoria Carpintería. Puertas Nuevas P1
ER.57 Memoria Carpintería. Puertas Nuevas P1
ER.58 Memoria Carpintería. Ventanas Nuevas PB
ER.59 Memoria Carpintería. Ventanas Nuevas P1
ER.60 Instalaciones en Parcela
ER.61 Instalación Saneamiento Cimentación
ER.62 Instalación Saneamiento Planta Baja
ER.63 Instalación Saneamiento Planta Primera
ER.64 Instalación Saneamiento Planta Cubierta
ER.65 Instalación Fontanería y ACS Planta Baja
ER.66 Instalación Fontanería y ACS Planta Primera
ER.67 Esquema Instalación Fontanería y ACS Hotel
ER.68 Esquema Instal. Fontanería y ACS Vivienda Faro
ER.69 Instalación Solar Térmica
ER.70 Instalación Electricidad Fuerza Planta Baja
ER.71 Instalación Electricidad Fuerza Planta Primera
ER.72 Instalación Electricidad Iluminación Planta Baja
ER.73 Instalación Electricidad Iluminación Planta Primera
ER.74 Esquema Unifilar Hotel 01
ER.75 Esquema Unifilar Hotel 02
ER.76 Esquema Unifilar Hotel 03
ER.77 Esquema Unifilar 04
ER.78 Esquema Unifilar Hotel 05
ER.79 Esquema Unifilar Hotel 06
ER.80 Esquema Unifilar Hotel 07
ER.81 Esquema Unifilar Hotel 08
ER.82 Esquema Unifilar Vivienda Faro 01
ER.83 Esquema Unifilar Vivienda Faro 02
ER.84 Instalación Contra Incendios Planta Baja
ER.85 Instalación Contra Incendio Planta Primera
ER.86 Instalación Calefacción Planta Baja
ER.87 Instalación Calefacción Planta Primera
ER.88 Instalación Ventilación Planta Baja
ER.89 Instalación Ventilación Planta Primera